

**DE** Kurzbetriebsanleitung

## Ultraschallsensoren – RU...-M18M...

**Weitere Unterlagen**

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter [www.turck.com](http://www.turck.com) folgende Unterlagen:

- Datenblatt
- Betriebsanleitung
- EU-Konformitätserklärung (aktuelle Version)

**Zu Ihrer Sicherheit****Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Ultraschallsensoren erfassen berührungslos die Anwesenheit von festen oder flüssigen Objekten sowie den Abstand zu den Objekten.

Die Geräte dürfen nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

**Naheliegende Fehlanwendung**

Die Geräte sind keine Sicherheitsbauteile und dürfen nicht zum Personen- oder Sachschutz eingesetzt werden.

**Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerät montieren, installieren, betreiben, parametrieren und instand halten.
- Nicht alle Objekte werden vom Sensor gleich gut erkannt. Die Erkennung des Objekts vor dem regulären Betrieb prüfen.

**Produktbeschreibung****Geräteübersicht**

Siehe Abb. 1

**Funktionen und Betriebsarten**

Die Ultraschallsensoren RU...-U... verfügen über einen einstellbaren Schaltausgang. Die Geräte RU...-U-U... werden als Reflexionstaster eingesetzt. Der Anwender kann einen Einzelschaltpunkt einstellen. Die Geräte RU...L... werden als Reflexschranke eingesetzt. Der Anwender kann die Reflektorposition einlernen.

Die Ultraschallsensoren RU...U-LFX verfügen über einen Frequenzausgang. Die Geräte werden als Reflexionstaster zur Abstandsmessung eingesetzt. Sensoren mit Frequenzausgang können im High Frequency Mode (Standard) oder im Low Frequency Mode betrieben werden (Ausgangskennlinie, siehe Abb. 2):

Ausgangsfrequenz		
High Frequency Mode	Low Frequency Mode	
RU20U	400...1600 Hz	200...800 Hz
RU40U	240...1600 Hz	60...400 Hz
RU70U	150...1400 Hz	75...700 Hz
RU100U	300...2000 Hz	150...1000 Hz

**Montieren**

Die Sensoren dürfen in beliebiger Ausrichtung montiert werden. Das maximale Anziehdrehmoment bei der Befestigung des Sensors beträgt 20 Nm.

- Montagefläche und ihre Umgebung reinigen.
- Bei Verwendung einer Montagehilfe: Sensor in der Montagehilfe befestigen.
- Den Sensor oder die Montagehilfe am vorgesehenen Einsatzort montieren.
- Sicherstellen, dass der rückwärtige Stecker erreichbar bleibt.
- Sensor so montieren, dass keine relevanten Objekte innerhalb der Blindzone liegen. Blindzone und Erfassungsbereich entnehmen Sie Abb. 3. Bei Verwendung von mehr als einem Ultraschallsensor in einer Applikation: Überschneidung der Schallkeulen vermeiden. Eine Überschneidung kann auftreten, wenn zwei Sensoren näher als 200 mm (RU20... und RU40...), 360 mm (RU70...) oder 450 mm (RU100...) zueinander montiert sind.

**Anschließen**

- Kupplung der Anschlussleitung an den Stecker des Sensors anschließen.
- Offenes Ende der Anschlussleitung an die Stromquelle und/oder Auswertegeräte anschließen.

**In Betrieb nehmen**

Nach Anchluss der Leitungen und Aufschalten der Versorgungsspannung geht das Gerät automatisch in Betrieb.

**Betreiben****! ACHTUNG**

Falscher Einsatz des Sensors

**Mögliche Sachschäden durch Fehlfunktion**

- Materialablagerungen auf der Oberfläche des Schallwandlers vermeiden.
- Blindzone des Sensors freihalten. Die Blindzone  $S_{min}$  entnehmen Sie den technischen Daten.

**Geräte mit Schaltausgang – LED-Funktionen****LED Bedeutung**

- |      |   |
|------|---|
| grün | Schaltausgang ein (RU...L: Reflektor erkannt)       |
| grün | Objekt im Erfassungsbereich, Schaltausgang aus      |
| aus  | kein Objekt im Erfassungsbereich, Schaltausgang aus |

**Geräte mit Frequenzausgang – LED-Funktionen****LED Bedeutung**

- |      |  |
|------|--|
| grün | Objekt zwischen Blindzone und Messbereichsanfang (Frequenz: unterer Grenzwert)                 |
| gelb | Objekt im Messbereich  |
| aus  | Objekt außerhalb des Messbereichs; Messbereichsende überschritten (Frequenz: oberer Grenzwert) |

**EN** Quick Start Guide

## Ultrasonic Sensors — RU...-M18M...

①



**RU...-M18M...**  
Ultrasonic sensor  
Quick Start Guide  
Doc-No. D102029 2106

Additional information see

**Installing**

The sensors can be mounted in any position (orientation). The maximum tightening torque for fastening the sensors is 20 Nm.

- Clean the mounting surface and its surrounding area.
- When using a mounting bracket: Install the sensor in the mounting bracket.
- Install the sensor or the mounting fixture at the intended location.
- Make sure that the rear connector remains accessible.
- Mount the sensor so that the blind zone is clear of any relevant objects. Refer to fig. 4 for the blind zone and sensing range.
- If you use more than one ultrasonic sensor in your application, you must avoid an overlap of the sonic cones. This can occur if two sensors are mounted less than 200 mm (RU20... and RU40...), 360 mm (RU70...) or 450 mm (RU100...) apart.

**Connection**

- Connect the female connector of the connection cable to the male connector of the sensor.
- Connect the open end of the connection cable to the power supply and/or the processing units.

**Commissioning**

The device is operational automatically once the cables are connected and the power supply is switched on.

**Operation****! NOTICE**

Incorrect use of the sensor

**Possible damage to property due to malfunction**









- Prevent the accumulation of material deposits on the surface of the sonic transducer.
- Keep the blind zone of the sensor free. Refer to the technical data for the blind zone  $S_{min}$ .

**Devices with a switching output – LED functions****LED Meaning**

- |        |  |
|--------|--|
| Yellow | Switching output on (RU...L: Reflector detected)         |
| Green  | Object within the sensing range, switching output off    |
| Off    | No object within the sensing range, switching output off |

**Devices with a frequency output – LED functions****LED Meaning**

- |        |  |
|--------|--|
| Green  | Object between blind zone and start of measuring range (frequency: lower limit value)              |
| Yellow | Object within the measuring range  |
| Off    | Object outside the measuring range; end of measuring range exceeded (frequency: upper limit value) |



**DE** Kurzbetriebsanleitung**Einstellen und Parametrieren (RU...-U...)**

Die Geräte lassen sich wie folgt techen:

	gegen GND techen	gegen U <sub>B</sub> techen
Teach-Adapter	Taster gegen GND drücken	Taster gegen U <sub>B</sub> drücken
manuelles Brücken (kurz-schließen)	Pin 3 (BU) mit Pin 2 (WH) oder Pin 5 (GY) kurzschießen	Pin 1 (BN) mit Pin 2 (WH) oder Pin 5 (GY) kurzschießen

Teach-Vorang abbrechen: mindestens 2 s gegen U<sub>B</sub> techen.

Nach erfolgreichem Teach-Vorgang wechseln die Geräte automatisch in den Normalbetrieb.

Der Teach-Adapter TX1-Q20L60 gehört nicht zum Lieferumfang. Zum Teachen wird der Adapter zwischen Sensor und Anschlusskabel angeschlossen.

Der Teach-Vorgang sowie die einstellbaren Parameter und die LED-Funktionen sind in den Ablaufdiagrammen („Flow charts – Setting“) dargestellt.

**Schaltpunkt einstellen (RU...-U...)** (Abb. 4)

- Objekt für Schaltpunkt positionieren.
- 2...7 s gegen GND techen.

**Ausgangsfunktion invertieren (Öffner/Schließer) (Abb. 5)**

- 2...7 s gegen U<sub>B</sub> techen.

**Reflektorposition einstellen (RU...-L...)** (Abb. 6)

- Reflektor positionieren.
- 2...7 s gegen GND techen.

**Einstellen und Parametrieren (RU...-LFX...)**

Die Geräte lassen sich auf Low Frequency Mode und High Frequency Mode einstellen. Standardmäßig arbeiten die Geräte im High Frequency Mode.

- Für den Betrieb im Low Frequency Mode: Frequency Selection (Pin 2 oder Pin 5) dauerhaft an GND anschließen.
- Für den Betrieb im High Frequency Mode: Frequency Selection (Pin 2 oder Pin 5) dauerhaft an U<sub>B</sub> anschließen oder Frequency Selection offenlassen.

**Technical Data**

Technical features	RU20...-M18...	RU40...-M18...	RU70...-M18...	RU100...-M18...
Blind zone S <sub>min</sub>	2.5 cm	2.5 cm	10 cm	15 cm
Coverage (RU...-U)	20 cm	40 cm	70 cm	100 cm
Max. teach range of reflector position (RU...-L...)	–	39 cm	68 cm	98 cm
Max. approach speed	4 m/s	4 m/s	8 m/s	8 m/s
Max. traverse speed	1.5 m/s	1.5 m/s	1.5 m/s	1.5 m/s
Resolution	0.5 mm	0.5 mm	1 mm	1 mm
Minimum size switching range	5 mm	5 mm	10 mm	10 mm
Operating voltage	15...30 VDC	15...30 VDC	15...30 VDC	15...30 VDC
Rated operational current	≤ 150 mA	≤ 150 mA	≤ 150 mA	≤ 150 mA
No-load current	≤ 50 mA	≤ 50 mA	≤ 50 mA	≤ 50 mA
MTBF value acc. to SN29500	195 years	195 years	195 years	195 years
Operating temperature	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
Storage temperature	-40...+80°C	-40...+80°C	-40...+80°C	-40...+80°C
Weight	39 g	39 g	39 g	39 g
Switching hysteresis	5 mm	5 mm	10 mm	10 mm
Switching frequency	8.3 Hz	7 Hz	5.6 Hz	8 Hz
Approvals	CE, cULus	CE, cULus	CE, cULus	CE, cULus

UL Conditions: amb. temp. 85 °C, use same supply for all circuits.

**Factory Settings**

Technical features	RU20...-M18...	RU40...-M18...	RU70...-M18...	RU100...-M18...
Output behavior	NO contact	NO contact	NO contact	NO contact
Switching point	20 cm (end of coverage)	40 cm (end of coverage)	70 cm (end of coverage)	100 cm (end of coverage)

**EN** Quick Start Guide**Setting and parameterization (RU...-U...)**

Teach in the devices as follows:

	Teach to GND	Teach to U <sub>B</sub>
Teach adapter	Press the pushbutton to GND	Press the pushbutton to U <sub>B</sub>
Manual bridging	Bridge Pin 3 (BU) with Pin 2 (WH) or Pin 5 (GY) (shorting)	Bridge Pin 1 (BN) with Pin 2 (WH) or Pin 5 (GY)

Cancel the teach-in process: teach-in to U<sub>B</sub> for at least 2 s.

Once the teach-in process has been successfully completed, the devices automatically switch to normal operation. The TX1-Q20L60 teach adapter is not included in the scope of delivery. The adapter is connected between the sensor and connection cable for teaching-in. The teach-in process, together with the adjustable parameters and the LED functions, are set out in the flow charts („Flow charts — Setting“).

**Setting a single switching point (RU...-U...)**

- Position the object for the switch point.
- Teach to GND for 2...7 s.

**Inverting the output function (NO/NC)**

- Teach to U<sub>B</sub> for 2...7 s.


**Adjust the reflector position (RU...-L...)**

- Position the reflector.
- Teach 2...7 s against GND.


**Setting and parameterization (RU...-LFX...)**

The devices can be set to low frequency mode and high frequency mode. The devices operate by default in high frequency mode.


- For operation in Low Frequency mode connect Frequency Selection (Pin 2 or Pin 5) permanently to GND.
- For operation in high frequency mode connect Frequency Selection (Pin 2 or Pin 5) permanently to U<sub>B</sub> or leave Frequency Selection open.

**Wiring Diagrams**



RU...-UP8X2...



RU...-UN8X2...



RU...-LFX...

**Flow charts – Setting (RU...-U...)**

**FR** Guide d'utilisation rapide

## DéTECTEURS ULTRASONIQUES – RU...-M18M...

**Documents supplémentaires**

Sous [www.turck.com](http://www.turck.com) vous trouverez les documents suivants, qui contiennent des informations complémentaires à la présente notice :

- Fiche technique
- Guide de mise en service des appareils IO-Link
- Déclaration de conformité UE (version actuelle)

**Pour votre sécurité****Utilisation conforme**

Les détecteurs ultrasoniques détectent sans contact la présence d'objets solides ou liquides ainsi que la distance avec ces objets.

Les appareils doivent exclusivement être utilisés conformément aux indications figurant dans la présente notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société Turck décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

**Mauvaises utilisations prévisibles**

Les appareils ne constituent pas des composants de sécurité et ne peuvent pas être utilisés à des fins de protection des personnes ou des choses.

**Consignes de sécurité générales**

- Seul un personnel qualifié est habilité à monter, installer, utiliser, paramétrier et effectuer la maintenance de l'appareil.
- Tous les objets ne sont pas reconnus de la même façon par le détecteur. Vérifiez la détection de l'objet avant le fonctionnement normal.

**Description du produit****Aperçu de l'appareil**

Voir fig. 1

**Fonctions et modes de fonctionnement**

Les détecteurs ultrasoniques RU...-U... sont dotés d'une sortie de commutation réglable. Les appareils RU...-U-U... sont utilisés comme des détecteurs à mode diffus. L'opérateur peut régler un point de commutation unique. Les appareils RU...-L... sont utilisés comme détecteurs en mode rétro-réfléctif. L'utilisateur peut effectuer l'apprentissage de la position du réflecteur.

Les détecteurs ultrasoniques RU...-U-LFX sont dotés d'une sortie de fréquence. Les appareils sont utilisés comme détecteurs à mode diffus pour la mesure de distance. Les détecteurs avec sortie de fréquence peuvent fonctionner en mode haute fréquence (standard) ou en mode basse fréquence (caractéristique de sortie, voir fig. 2) :

Fréquence de sortie		
Mode haute fréquence	Mode basse fréquence	
RU20U	400...1600 Hz	200...800 Hz
RU40U	240...1600 Hz	60...400 Hz
RU70U	150...1400 Hz	75...700 Hz
RU100U	300...2000 Hz	150...1000 Hz

**Montage**

Il est possible de monter les détecteurs dans n'importe quel sens. Le couple de serrage maximal lors de la fixation du détecteur s'élève à 20 Nm.

- Nettoyez la surface de montage et les alentours.
- Si vous utilisez une aide au montage : Fixez le détecteur sur l'aide au montage.
- Montez le détecteur ou l'aide au montage à l'emplacement ad hoc.
- Assurez-vous que le connecteur en retour reste accessible.
- Montez le détecteur de telle sorte qu'aucun objet important ne se retrouve en zone morte. La zone morte et la zone de détection sont renseignées sur la figure 3. En cas d'utilisation de plus d'un détecteur ultrasonique dans une application : Évitez le chevauchement des lobes acoustiques. Un chevauchement est probable lorsque deux détecteurs sont montés à une distance inférieure à 200 mm (RU20... et RU40...), 360 mm (RU70...) ou 450 mm (RU100...).

**Raccordement**

- Branchez l'accouplement de la ligne sur le connecteur du détecteur.
- Raccordez l'extrémité ouverte de la ligne à la source de courant et/ou aux analyseurs.

**Mise en service**

L'appareil se met automatiquement en marche après le raccordement des câbles et l'activation de la tension d'alimentation.

**Fonctionnement****ATTENTION**

Mauvaise utilisation du détecteur

**Dégâts matériels possibles en raison d'un dysfonctionnement**

- Évitez les dépôts de matière sur la surface du transducteur acoustique.
- Laissez la zone morte du détecteur dégagée. La zone morte  $S_{min}$  est indiquée dans les données techniques.

**Appareils avec sortie de commutation – fonctions LED****LED Signification**

- |         |  |
|---------|--|
| Jaune   | Sortie de commutation allumée (RU...L : réflecteur détecté)          |
| Verte   | Objet dans la zone de détection, sortie de commutation éteinte       |
| Éteinte | Aucun objet dans la zone de détection, sortie de commutation éteinte |

**Appareils avec sortie de fréquence – fonctions LED****LED Signification**

- |         |   |
|---------|---|
| Verte   | Objet entre la zone morte et le début de la plage de mesure (fréquence : valeur limite inférieure)                |
| Jaune   | Objet dans la plage de mesure   |
| Éteinte | Objet en dehors de la plage de mesure ; fin de la plage de mesure dépassée (fréquence : valeur limite supérieure) |

**ES** Guía de inicio rápido

## SENsoRES ULTRASÓNICOS – RU...-M18M...

①







**RU...-M18M...**  
Ultrasonic sensor  
Quick Start Guide  
Doc-No. D102029 2106





Additional information see



②



③



**FR** Guide d'utilisation rapide**Réglages et paramétrages (RU...-U...)**

Apprentissage des appareils :

	apprentissage avec GND	apprentissage avec U <sub>B</sub>
Adaptateur Teach	Appuyez sur le bouton-poussoir avec GND	Appuyez sur le bouton-poussoir avec U <sub>B</sub>
pont manuel (court-circuiter)	Court-circuitez la broche 3 (BU) avec la broche 2 (WH) ou avec la broche 2 (WH) ou la broche 5 (GY)	Court-circuitez la broche 1 (BN) avec la broche 2 (WH) ou avec la broche 2 (WH) ou la broche 5 (GY)

Annulation du processus Teach : effectuez l'apprentissage au moins 2 s avec U<sub>B</sub>.

Une fois le processus Teach réussi, les appareils passent automatiquement en mode normal.

L'adaptateur Teach TX1-Q20L60 ne fait pas partie du contenu de la livraison. Pour l'apprentissage, l'adaptateur est branché entre le détecteur et le câble de raccordement.

Le processus Teach ainsi que les paramètres possibles et les fonctions LED sont représentés dans les diagrammes prévisionnels (« Flow charts – Setting »).

**Réglage du point de commutation (RU...U...)** (fig. 4)

- Positionnez l'objet pour le point de commutation.
- Effectuez l'apprentissage 2... 7 s avec GND.

**Inversion de la fonction de sortie (contact à ouverture/contact à fermeture) (fig. 5)**

- Effectuez l'apprentissage 2... 7 s avec U<sub>B</sub>.

**Réglez la position du réflecteur (RU...L...)** (fig. 6)

- Positionnez le réflecteur.
- Effectuez l'apprentissage 2... 7 s avec GND.

**Technical Data**

Technical features	RU20...-M18...	RU40...-M18...	RU70...-M18...	RU100...-M18...
Blind zone S <sub>min</sub>	2.5 cm	2.5 cm	10 cm	15 cm
Coverage (RU...-U)	20 cm	40 cm	70 cm	100 cm
Max. teach range of reflector position (RU...L...)	–	39 cm	68 cm	98 cm
Max. approach speed	4 m/s	4 m/s	8 m/s	8 m/s
Max. traverse speed	1.5 m/s	1.5 m/s	1.5 m/s	1.5 m/s
Resolution	0.5 mm	0.5 mm	1 mm	1 mm
Minimum size switching range	5 mm	5 mm	10 mm	10 mm
Operating voltage	15...30 VDC	15...30 VDC	15...30 VDC	15...30 VDC
Rated operational current	≤ 150 mA	≤ 150 mA	≤ 150 mA	≤ 150 mA
No-load current	≤ 50 mA	≤ 50 mA	≤ 50 mA	≤ 50 mA
MTBF value acc. to SN29500	195 years	195 years	195 years	195 years
Operating temperature	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
Storage temperature	-40...+80°C	-40...+80°C	-40...+80°C	-40...+80°C
Weight	39 g	39 g	39 g	39 g
Switching hysteresis	5 mm	5 mm	10 mm	10 mm
Switching frequency	8.3 Hz	7 Hz	5.6 Hz	8 Hz
Approvals	CE, cULus	CE, cULus	CE, cULus	CE, cULus

UL Conditions: amb. temp. 85 °C, use same supply for all circuits.

**Factory Settings**

Technical features	RU20...-M18...	RU40...-M18...	RU70...-M18...	RU100...-M18...
Output behavior	NO contact	NO contact	NO contact	NO contact
Switching point	20 cm (end of coverage)	40 cm (end of coverage)	70 cm (end of coverage)	100 cm (end of coverage)

**ES** Guía de inicio rápido**Réglages et paramétrages (RU...-LFX...)**

Programme les dispositifs de la siguiente manera:

	Programación para conexión a tierra	Programación de U <sub>B</sub> para conexión a tierra
Adaptador de programación	Presione el botón para U <sub>B</sub>	Presione el botón para conexión a tierra
Puente manual (cortocircuito)	Puentear el polo 3 (BU) con el polo 2 (WH) o con el polo 5 (GY)	Puentear el polo 1 (BN) con el polo 2 (WH) o con el polo 5 (GY)

Cancelé el proceso de programación: programe en U<sub>B</sub> durante al menos 2 segundos.

Una vez que el evento de programación se ha completado correctamente, los dispositivos cambian automáticamente al funcionamiento normal. El adaptador de programación TX1-Q20L60 no se incluye en la entrega. El adaptador se conecta entre el sensor y el cable de conexión para la programación. El proceso de programación, junto con los parámetros ajustables y las funciones de los LED se definen en los diagramas de flujo («Flow charts – Setting»).

**Establecimiento de un punto de conmutación único (RU...U...)**

- Coloque el objeto para el punto de conmutación.
- Programe para la conexión a tierra de 2 a 7 segundos.

**Inversión de la función de salida (NO/NC)**

- Programe U<sub>B</sub> de 2 a 7 segundos.

**Ajuste la posición del reflector (RU...L...)**

- Coloque el reflector.
- Programe de 2 a 7 segundos sobre la conexión a tierra.

**Configuración y parametrización (RU...-LFX...)**

Los dispositivos se pueden configurar en modo de baja frecuencia y modo de alta frecuencia. Los dispositivos funcionan de forma predeterminada en el modo de alta frecuencia.








- Para el funcionamiento en el modo de baja frecuencia, conecte la selección de frecuencia (polo 2 o polo 5) de forma permanente a la conexión a tierra.
- Para la operación en el modo de alta frecuencia, conecte la selección de frecuencia (polo 2 o polo 5) permanentemente a U<sub>B</sub> o deje abierta la selección de frecuencia.

**Reparación**

El dispositivo se debe desinstalar en caso de que esté defectuoso. Solo Turck puede reparar el dispositivo. Consulte nuestras políticas de devolución cuando devuelva el dispositivo a Turck.

**Eliminación de desechos**

Se deben desechar los dispositivos correctamente y no deben mezclarse con desechos domésticos normales.

**Wiring Diagrams****Flow charts – Setting (RU...-U...)**

**ZH** 快速入门指南

## 超声波传感器 – RU...-M18M...

## 其他文档

除了本文档之外, 还可在[www.turck.com](http://www.turck.com)网站上查看以下资料:

- 数据表
- 使用说明
- 欧盟合规声明(当前版本)

## 安全须知

## 预期用途

超声波传感器用于以非接触的方式探测固态或液态物体以及与这些物体的距离。必须严格按照这些说明使用该装置。任何其他用途都不属于预期用途。图尔克公司不会对由此导致的任何损坏承担责任。

## 明显的误用

该装置不是安全部件, 不得用于个人防护或财产保护。

## 一般安全须知

- 本装置的组装、安装、操作、参数设定和维护只能由经过专业培训的人员执行。
- 传感器无法以同样出色的方式探测所有物体。在正常操作之前, 用户必须检查对物体的探测情况。

## 产品描述

## 装置概述

见图1。

## 产品功能和工作模式

紧凑型RU...-U...超声波传感器具有可调开关输出。RU...-U-U...装置用作漫射传感器。用户可以设置单个开关点。RU...-L...设备用作回射传感器。用户可以示教反射体的位置。

## 紧凑型超声波传感器RU...-U-LFX

频率输出。该装置用作回射传感器, 可进行距离测量。具有频率输出的传感器可在高频模式(标准)或低频模式下运行(输出特性参见图3):

输出频率		
高	频	模
式	式	式
RU20U	400...1600 Hz	200...800 Hz
RU40U	240...1600 Hz	60...400 Hz
RU70U	150...1400 Hz	75...700 Hz
RU100U	300...2000 Hz	150...1000 Hz

## 安装

该传感器可安装在任何位置(方向)。固定传感器的最大拧紧扭矩为20 Nm。

- 清洁安装面及其周围区域。
- 使用安装支架时: 将传感器装入安装支架中。
- 将传感器或安装夹具安装在预定位置。
- 确保仍可接触到后部接头。
- 安装传感器, 使盲区没有任何相关物体。参见图4, 了解盲区和探测范围。
- 如果您在应用中使用多个超声波传感器, 则必须避免声波锥重叠。当两个传感器的安装间距小于200 mm(RU20...)和RU40...), 360 mm(RU70...)或450 mm(RU100...)时, 会发生这种情况。

## 连接

- 将连接电缆的母头接插件连接到传感器的公头接插件。
- 将接线的开口端连接至电源和/或处理单元。

## 调试

一旦连接电缆并接通电源, 该装置将自动运行。

## 运行

**!** 注意

传感器使用不当

可能因故障导致财产损坏

- 防止材料沉积在声波传感器表面。
- 保持传感器的盲区畅通。请参阅盲区技术数据S<sub>min</sub>。

## 具有开关输出的装置–LED功能

## LED 含义

黄色 开关输出打开(RU...-L: 探测到反射体)

绿色 物体处于探测范围内, 开关输出关闭

熄灭 物体未处于探测范围内, 开关输出关闭

## 具有频率输出的装置–LED功能

## LED 含义

绿色 物体介于盲区和测量范围起点之间  
(频率: 下限值)

黄色 物体处于测量范围内

熄灭 物体未处于测量范围内; 已超出测量范围终点  
(频率: 上限值)

**KO** 빠른 시작 가이드

## 초음파 센서 – RU...-M18M...

## 추가 문서

이 문서 외에도 다음과 같은 자료를 인터넷([www.turck.com](http://www.turck.com))에서 확인할 수 있습니다。

## ■ 데이터 시트

## ■ 사용 지침

## ■ EU 적합성 선언(현재 버전)

## 사용자 안전 정보

## 사용 목적

초음파 센서의 용도는 고체 또는 액체의 비접촉식 감지 및 물체와의 거리 측정입니다. 이 장치는 이 지침에서 설명한 목적으로만 사용해야 합니다. 기타 다른 방식으로 사용하는 것은 사용 목적을 따르지 않는 것입니다. 터크는 그로 인한 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

## 명백하게 부적절한 사용

이 장치는 안전용 구성 요소가 아니며 인명 또는 재산 보호 목적으로 사용해서는 안 됩니다.

## 일반 안전 정보

- 전문적인 훈련을 받은 숙련된 기술자만이 이 장치의 장착, 설치, 작동, 매개 변수 설정 및 유지보수를 수행해야 합니다.
- 센서가 모든 물체를 동일한 감도로 감지할 수는 없습니다. 정상 작동에 앞서 사용자가 물체 감지를 확인해야 합니다.

## 제품 설명

## 장치 개요

그림 1 참조。

## 기능 및 작동 모드

컴팩트 RU...-U... 초음파 센서에는 조절 가능한 스위칭 출력이 있습니다. RU...-U-U... 장치는 확산 반사 모드 센서로 사용됩니다. 사용자가 단일 스위치 포인트를 설정할 수 있습니다. RU...-L... 장치는 미러 반사 센서로 사용됩니다. 사용자가 리플렉터의 위치를 터치할 수 있습니다.

컴팩트 초음파 센서 RU...-U-LFX에는 주파수 출력이 있습니다. 이 장치는 거리 측정용 미러 반사 센서로 사용됩니다. 주파수 출력이 있는 센서는 고주파 모드(표준) 또는 저주파 모드(출력 특성은 그림 3 참조)에서 작동할 수 있습니다。

## 출력 주파수

## 고주파 모드 저주파 모드

RU20U	400...1600 Hz	200...800 Hz
RU40U	240...1600 Hz	60...400 Hz
RU70U	150...1400 Hz	75...700 Hz
RU100U	300...2000 Hz	150...1000 Hz

## 설치

이 센서는 어떤 위치(방향)에도 설치할 수 있습니다. 센서 장착 시 최대 조임 토크는 20 Nm입니다.

- 설치 표면과 주변 영역을 청소하십시오.
- 설치 브라켓 사용 시: 센서를 설치 브라켓에 설치하십시오.
- 원하는 위치에 센서 또는 설치 고정 장치를 설치하십시오.
- 후면 커넥터에 접근할 수 있도록 유지해야 합니다.
- 블라인드 존에 관련 물체가 없도록 센서를 설치하십시오. 블라인드 존 및 센서 범위는 그림 4를 참조하십시오.
- 어플리케이션에서 초음파 센서를 두 개 이상 사용하는 경우 음파 원뿔이 겹치지 않도록 해야 합니다. 두 센서가 서로 200 mm(RU20...) 및 RU40...), 360 mm(RU70...) 또는 450 mm(RU100...)보다 가깝게 설치되면 겹칠 수 있습니다.

(1)




**RU...-M18M...**  
Ultrasonic sensor  
Quick Start Guide  
Doc-No. D102029 2106


Additional information see



(2)



(3)



**ZH** 快速入门指南**设置和参数设定(RU...-U...)**

按以下方式对装置进行示教:

GND示教	U <sub>B</sub> 示教
示教适配器	按GND按钮
手动桥接(短路) 桥接针脚3(BU)	桥接针脚1(BN)和针脚2(WH)
和针脚2(WH)	2(WH)或针脚5(GY)
或针脚5(GY)	

取消示教流程: U<sub>B</sub>示教时间至少达2 s。

成功完成示教流程后, 装置将自动切换至正常操作。TX1-Q20L60示教适配器不包括在交付范围内。将适配器连接在传感器和接线之间, 以进行示教。

示教流程以及可调参数和LED功能均在流程图("Flow charts - Setting")中列出。

**设置单个开关点(RU...-U...)**

▶ 为开关点放置物体。

▶ GND示教达2...7 s。

**反转输出功能(常开/常闭)**▶ U<sub>B</sub>示教达2...7 s。**调整反射体位置(RU...-L...)**

▶ 定位反射体。

▶ 对GND示教2...7 s。

**设置和参数设定(RU...-LFX...)**

可将装置设置为低频模式和高频模式。默认情况下, 装置在高频模式下运行。

▶ 在低频模式下运行时, 将频率选择(针脚2或针脚5)始终连接至GND。

▶ 在高频模式下运行时, 将频率选择(针脚2或针脚5)始终连接至U<sub>B</sub>或将“频率选择”保持打开。**维修**

如果出现故障, 必须停用该装置。本装置只能由图尔克公司进行维修。如果要将该装置退回给图尔克公司进行维修, 请遵从我们的返修验收条件。

**废弃处理**

必须正确地弃置装置, 不得混入普通生活垃圾中丢弃。

**KO 빠른 시작 가이드****설정 및 매개 변수화(RU...-U...)**

장치를 다음과 같이 티치인합니다.

티치 어댑터	GND에 티치	U <sub>B</sub> 에 티치
수동 브릿지 연 결(단락)	GND에 푸쉬 버 튼 누름	U <sub>B</sub> 에 푸쉬 버 튼 누름
	핀 2(WH) 또는 핀 5(GY)와 핀 3(BU) 브릿지 연결	핀 2(WH) 또는 핀 5(GY)와 핀 1(BN) 브릿지 연결

티치인 프로세스 취소: 최소 2초 동안 U<sub>B</sub>에 티치인합니다。

티치인 프로세스가 성공적으로 완료되면 장치가 정상 작동으로 자동 전환됩니다。TX1-Q20L60 티치 어댑터는 배송 시 포함되지 않습니다。이 어댑터는 티치인을 위해 센서와 연결 케이블 사이에 연결됩니다。

조정 가능한 매개 변수 및 LED 기능과 함께 티치인 프로세스는 플로우차트("Flow charts - Setting")에 나와 있습니다。

**단일 스위치 포인트 설정(RU...-U...)**

- ▶ 스위치 포인트의 물체를 배치합니다。
- ▶ 2...7초 동안 GND에 티치합니다。

**출력 기능 역전환(NO/NC)**

- ▶ 2...7초 동안 U<sub>B</sub>에 티치합니다。








**리플렉터 위치 조정(RU...-L...)**

- ▶ 리플렉터를 배치합니다。
- ▶ GND에 대해 2...7초 동안 티치합니다。

**설정 및 매개 변수화(RU...-LFX...)**

장치는 저주파 모드 및 고주파 모드로 설정할 수 있습니다。장치는 기본적으로 고주파 모드에서 작동합니다。

- ▶ 저주파 모드에서 작동하려면 주파수 선택(핀 2 또는 핀 5)을 GND에 영구적으로 연결하십시오。
- ▶ 고주파 모드에서 작동하려면 주파수 선택(핀 2 또는 핀 5)을 영구적으로 U<sub>B</sub>에 연결하거나 주파수 선택을 열린 상태로 두십시오。

**Wiring Diagrams****RU...-UP8X2-...****RU...-UN8X2-...****RU...-LFX-...****Flow charts - Setting (RU...-U...)****Technical Data**

Technical features	RU20...-M18...	RU40...-M18...	RU70...-M18...	RU100...-M18...
Blind zone S <sub>min</sub>	2.5 cm	2.5 cm	10 cm	15 cm
Coverage (RU...-U)	20 cm	40 cm	70 cm	100 cm
Max. teach range of reflector position (RU...-L...)	-	39 cm	68 cm	98 cm
Max. approach speed	4 m/s	4 m/s	8 m/s	8 m/s
Max. traverse speed	1.5 m/s	1.5 m/s	1.5 m/s	1.5 m/s
Resolution	0.5 mm	0.5 mm	1 mm	1 mm
Minimum size switching range	5 mm	5 mm	10 mm	10 mm
Operating voltage	15...30 VDC	15...30 VDC	15...30 VDC	15...30 VDC
Rated operational current	≤ 150 mA	≤ 150 mA	≤ 150 mA	≤ 150 mA
No-load current	≤ 50 mA	≤ 50 mA	≤ 50 mA	≤ 50 mA
MTBF value acc. to SN29500	195 years	195 years	195 years	195 years
Operating temperature	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
Storage temperature	-40...+80°C	-40...+80°C	-40...+80°C	-40...+80°C
Weight	39 g	39 g	39 g	39 g
Switching hysteresis	5 mm	5 mm	10 mm	10 mm
Switching frequency	8.3 Hz	7 Hz	5.6 Hz	8 Hz
Approvals	CE, cULus	CE, cULus	CE, cULus	CE, cULus

UL Conditions: amb. temp. 85 °C, use same supply for all circuits.

**Factory Settings**

Technical features	RU20...-M18...	RU40...-M18...	RU70...-M18...	RU100...-M18...
Output behavior	NO contact	NO contact	NO contact	NO contact
Switching point	20 cm (end of coverage)	40 cm (end of coverage)	70 cm (end of coverage)	100 cm (end of coverage)